УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Категорично не допускайте глибокого розрядження станції до 0%!

Глибокий розряд є критичним для акумулятора: він призводить до автоматичного блокування плати BMS (системи управління батареєю), повністю унеможливлює подальше використання пристрою та може вивести станцію з ладу.

Особливо підступний режим Standby (режим очікування):

Навіть коли станція не живить зовнішні прилади, але залишається увімкненою (в режимі Standby), її внутрішні плати та інвертор продовжують фоново споживати електроенергію. За відсутності напруги в мережі чи сонця станція буде повільно "з'їдати" власний залишок заряду, що в результаті також призведе до глибокого розряду в 0%.

Наслідки глибокого розряду:

- **Сервісний центр:** вирішити цю проблему та відновлювати станцію доведеться виключно через сервіс.
- **Платний ремонт:** це є порушенням правил експлуатації, тому випадок НЕ є гарантійним. Усі роботи та ремонт виконуються за рахунок користувача.

Як запобігти цьому:

- Встановіть у додатку обмеження DOD на рівні 10–20%.
- Якщо немає світла і станція не використовується — повністю вимикайте її, не залишайте в режимі Standby.
- На тривале зберігання залишайте пристрій зарядженим на 50–80% у повністю вимкненому стані.